



Obec Kamenná Horka

Kamenná Horka 29, 568 02 Kamenná Horka

Váš dopis s čj.:
Ze dne:
Číslo jednací: OUKH-424/2019
Spisová značka:

Vyřizuje: Lucie Podborská
Tel:
E-mail: Obec@obeckamennahorka.cz
Datová schránka: 9tka4ux
Datum: 15.10.2019

Kamenná Horka
568 02 Kamenná Horka

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím

Dobrý den, k Vaší žádosti ze dne 30.9.2019, která mi byla doručena dne 2.10.2019 Vám sděluji následující:

1) Váš podnět jsem projednávala pouze ústně nezávisle na sobě se dvěma Svitavskými firmami, od kterých jsem chtěla navrhnout možné řešení. Obě firmy navrhovaly umístit odtokový žlábek hned vedle komunikace, ale toto řešení bylo dost nákladné a myslím, že ne tak efektivní. Proto jsem se rozhodla oslovit ing. který je v tomto oboru vzdělaný a navrhnul opatření viz. níže.

2) Podnět nepodléhá rozhodování zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo bylo pouze seznámeno s tímto podnětem při neoficiálním jednání.

3) Problematiku odvodnění příjezdové komunikace ke hřbitovu jsem projednala s panem ing. Dvořáčkem a viz níže doplňuji bod o jeho stanovisko a přílohou této odpovědi na dotaz zasílám i fotodokumentaci, kterou pořídil na místě.

Sdělení pana ing. i:

Dobrý den,

ve čtvrtek odpoledne jsem jel kolem hřbitova po té silné přeháňce (ve Svitavách padali i kroupy). Pořídil jsem tyto fotky viz. příloha.

Z těchto fotek je patrné, že voda z nové polní cesty **určitě** neteče vjezdem do hřbitova.

Po bližší obhlídce inkriminovaného místa jsem usoudil, že i žlábek na rohu márnice příčně přes komunikaci by nic neřešil.

Jelikož komunikace kolem márnice je v podélném směru prakticky v rovině a má příčný spád k márnici může voda při intenzivnějším dešti odtékat směrem do hřbitova.

S ohledem na ochranu budovy márnice a prvního hrobu vpravo od vjezdové brány bych doporučil zřídit odtokový žlábek tzv. ACO Drain podél budovy márnice se zaústěním do dešťové kanalizace od dešťového svodu z márnice.

Pro zvýšení ochrany hrobu by bylo vhodné obrubník lemující vjezd do hřbitova kolem tohoto hrobu

přizvednout o 50 mm nad zámkovou dlažbu.


4) Opatření bude realizováno zjara příštího roku.


S pozdravem

OBEC
KAMENNÁ HORKA
PSČ - 553 02

Lucie Podborská
Starostka







Od:
Odesláno: 13. října 2019 21:23
Komu: obec@obeckamennahorka.cz
Předmět: Vjezd hřbitov
Přílohy: P_20191010_161912.jpg; P_20191010_161755.jpg; P_20191010_161707.jpg; P_20191010_161815.jpg

Dobrý den,

ve čtvrtek odpoledne jsem jel kolem hřbitova po té silné přeháňce (ve Svitavách padali i kroupy). Pořídil jsem tyto fotky viz. příloha.

Z těchto fotek je patrné, že voda z nové polní cesty **určitě** neteče vjezdem do hřbitova.

Po bližší obhlídce inkriminovaného místa jsem usoudil, že i žlábek na rohu márnice příčně přes komunikaci by nic neřešil.

Jelikož komunikace kolem márnice je v podélném směru prakticky v rovině a má příčný spád k márnici může voda při intenzivnějším dešti odtékat směrem do hřbitova.

S ohledem na ochranu budovy márnice a prvního hrobu v pravo od vjezdové brány bych doporučil zřídit odtokový žlábek tzv. ACO Drain podél budovy márnice se zaústěním do dešťové kanalizace od dešťového svodu z márnice.

Pro zvýšení ochrany hrobu by bylo vhodné obrubník lemující vjezd do hřbitova kolem tohoto hrobu přizvednout o 50 mm nad zámkovou dlažbu.